

Башкортостан Республикасы
Мәләүез районы
муниципаль район хакимнәте
Башкортостан Республикасы
Мәләүез районы
муниципаль районның Сәйет ауылы
«Йәйгөр» Балаалар баксаһы муниципаль
бюджетлы мәктәпкәсә белем биреү
учреждениһы
453864, Рәсәй,
Башкортостан Республикаһы,
Мәләүез районы, Сәйет ауылы,
Мәктәп урамы, 7



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
Детский сад «Радуга» д.Сантовский
муниципального района
Мелеузовский район
Республики Башкортостан
453864, РОССИЯ,
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН,
МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН Д.САНТОВСКИЙ,
УЛ. ШКОЛЬНАЯ Д.7
Тел. 8(34764)75-2-47

Исх. № 09 от 07.02.2019г.
На Вх. № 06 от 05.02.2019г.

Главному государственному инспектору
Мелеузовского, Кугарчинского и
Зианчуринского районов РБ по
пожарному надзору
Гайсину Р.Р.

Уважаемый Раиль Раянович!

В ответ на Ваш запрос от 05.02.2019г. №79-2-12-28 предоставляем в межрайонный отдел подтверждающие документы и информацию об устранении пунктов предписания №19/1/19 от 01.03.2018г.



Р.Р.Ахтямутдинова

Информация об устранении пунктов предписания №19/1/19 от 01.03.2018г.

Адрес объекта проверки : д. Саитовский, ул.Школьная,д.7				
№п.п.	Работы по устранению нарушений	Факт исполнения		
1.	На дверях рядом с кабинетом заведующего установлен доводчик собственными силами.	Фото установки.	Приложение 1.	
2.	В прачечной установлена противопожарная дверь	Документы на дверь. Сертификат	Приложение 2.	
3.	В помещении тамбура перед выходом из группы установлена автоматическая пожарная сигнализация	Документы на установку сигнализации	Приложение 3.	
4.	На дверях помещения электрощитовой обозначена категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, класс зоны на основании расчета.	Расчет категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, класс зоны . Фото.	Приложение 4.	
5.	План эвакуации выполнен в соответствии с нормативными документами	Договор. Фото.	Приложение 5.	
Адрес объекта проверки : с.Богородское,ул.Центральная,д.6				
6.	В помещении тамбура эвакуационного выхода (с северной стороны)потолок ,выполненный из пластиковых панелей	Фото.		

	демонтирован и заштукатурен.			
7.	В помещении тамбура эвакуационного выхода (с северной стороны) установлена автоматическая пожарная сигнализация.	Документы	Приложение 3.	
8.	На дверях помещения электрощитовой обозначена категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, класс зоны на основании расчета.	Расчет категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, класс зоны . Фото.	Приложение 8.	
9.	Отделка основного входа (пластиковые панели) демонтирована и оштукатурена.	Фото.	Приложение 9.	
10.	План эвакуации выполнен в соответствии с нормативными документами	Договор.Фото.	Приложение 6.	
Адрес объекта проверки : с.Троицкое, ул.Тульская ,д.32				
11.	В помещении котельной установлена автоматическая пожарная сигнализация	Документы.	Приложение 3	
12.	На дверях помещения котельной обозначена категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, класс зоны на основании расчета	Расчет категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, класс зоны .Фото.	Приложение 11	
13.	На дверях помещения	Расчет категории	Приложение 12	

	электрощитовой/склад обозначена категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, класс зоны на основании расчета	помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, класс зоны .Фото.		
14.	В помещении веранды установлена автоматическая пожарная сигнализация	Документы.	Приложение 3	
15.	В помещении метод. кабинета устранены повреждения розетки.	Фото.	Приложение 13	
16.	План эвакуации выполнен в соответствии с нормативными документами	Договор. Фото.	Приложение 14	



Ахтямутдинова Р.Р.